

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: SANTANDER
ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Avda. Blasco Ibáñez, nº25, Entresuelo 46010 VALENCIA
CIF: A-28854727
jfboschm@fcc.es

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
958,00	05.02.01.01. Elementos impropios en vigas Eliminacion de todos los elementos impropios existentes en vigas, como pueden ser clavos, tornilleria etc. hasta dejar la viga totalmente libre de dichos elementos. Según criterio de DF.	6,00€	5.748,00€
5.748,00	05.02.01.02. Vigas mad forj a peritar. Saneado de vigas en elementos estructurales de madera de escuadrías (hxa) e intereje (c) variables,(hxa(16<h<25)/(7,5<a<20)/(62<c<91)), consistente en la limpieza de superficie de madera , mediante decapado de pinturas o barnices existentes, mediante la aplicación con brocha de 0,4 l/m2 de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos. Incluso p.p de medios auxiliares, de elevación, retirada de escombros, carga, descarga y apilado, carga en camión, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11. Con V.B. de la Dirección Facultativa.	15,00€	86.220,00€
242,88 M2	05.02.01.03. Restauración vigas de madera epoxy-mad alto Restauración in situ sin desmontar de vigas de madera comprendiendo: saneado de las zonas deterioradas no recuperables, limpieza de fendas y agujeros, reintegrado o reconstrucción artificial de volúmenes lineales gramiles, etc, restañado de las fendas, avivado de aristas de madera perdidas, restitución de pequeños volúmenes y tapado de agujeros, mediante el moldeo insitu con epoxy-madera, resina pasta termoestable epoxy-madera SV427 con endurecedor HV427 o equivalente mezclada con serrin o polvo de madera formando una pasta marrón moldable, densidad a 25º 0.60-0.65 g/cm3, aplicado manualmente con útiles apropiados en cada caso, considerando un grado de dificultad alto.Con V.B. de la Dirección Facultativa.	22,00€	5.343,36€
5.748,00 M	05.02.01.04. Trat iny hongo xil pza 110x210mm Tratamiento preventivo y curativo profundo de elementos estructurales de madera de escuadrías (hxa)(hxa(16<h<25)/(7,5<a<20), atacada por organismos xilófagos: termita y carcinoma, mediante la eliminación de la zona degradada, inyección de un protector fungicida a través de 3 taladros por metro lineal y línea (2 líneas/cara), practicados en una de sus caras, con una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza. Este tratamiento se aplicará en todas las piezas. Incluso p.p de medios auxiliares, de elevación, retirada de escombros, carga, descarga y apilado, carga en camión, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11.Con V.B. de la Dirección Facultativa.	2,50€	14.370,00€
682,38 M2	05.02.01.05. Barnizado acrílico mate 3 Barnizado final de protección del madera (estructura), mediante el extendido en superficie de barniz acrílico mate: dispersión de resina acrílica llamado también barniz al agua, acabado mate, puede eliminarse con white sipit y es miscible con el barniz acrílico brillante tipo Rembrandt, Old Holland, Lefranc & Boourgeois, etc,o equivalente, aplicado en tres manos, con brocha y en las superficies vistas aparentes, incluyendo vuelos, descuelgues y salientes.	8,50€	5.800,23€
105,60 M2	05.02.01.06. Limpieza de viguetas metálicas Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 1 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación suelta, el óxido suelto y las partículas extrañas sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante. El precio no incluye la protección antioxidante.Con V.B. de la Direccción Facultativa.	22,00€	2.323,20€
456,00 M2	05.02.01.07. Protección anticorrosiva para elementos de acero Tratamiento superficial de protección anticorrosiva para elementos de acero mediante imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100 µ).Con V.B. de la Dirección Facultativa.	5,50€	2.508,00€

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
456,00 M2	05.02.01.08. Pasivado de vigas metálicas Imprimación activa, para la protección de vigas de acero , con 1,5 kg/m² de consumo medio, para la reparación y protección de estructuras de acero.Con V.B. de la Dirección Facultativa.	4,50€	2.052,00€
1.885,00 M2	05.02.01.09. Barniz para protección ignífuga. Barniz intumescente al agua de color transparente, AITHON PV33 o equivalente, aplicado sobre madera con un espesor con resistencia a fuego R-60 según norma europea ENV 13381-7 y EN 13501-2+A1 para vigas pilares y muros portantes en madera, clase B-S1-D0, ETA 15/0424 EN 13501-1:2005, aplicando 4 manos a 300g/m2 por mano, incluso comprobación de espesores y aplicación según ficha técnica.Con V.B. de la Dirección Facultativa.	30,00€	56.550,00€

SubTotal	180.914,79€
IVA	37.992,11€
Total	218.906,90€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.